CALIBRACIÓN

(C) Para realizar una calibración:



1. Pulse sobre el ícono  en el menú principal.

2. Pulse sobre el ícono  en el menú configuración.

3. Pulse sobre el ícono  en el menú calibración.

Repetir los puntos 2 y 3 del apartado anterior. **(B)**



4. Una vez realizados los ciclos de calibración comprobar que el equipo presenta el mensaje "¡CALIBRADO!!"



5. Pulsar sobre el ícono  para guardar la calibración.

La diferencia en este modo es que el equipo no solo comprueba la calibración sino que tambien guarda los nuevos valores de calibración.

CE 0318 Producto clase IIa según Reglamento (UE) 2017/745
SIBEL S.A.U.
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas nacionales: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventas internacionales: Tel. +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Servicio Post-venta: Tel. +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com

511-B00-GR1 Rev. 2.02 · 2024-05

www.sibelmed.com

Sibelmed®



Guía rápida
DATOSPIR touch

Enhorabuena, ha adquirido un espirómetro SIBELMED, marca líder del sector.
Para maximizar su utilización se debe consultar el MANUAL DEL USUARIO.

El espirómetro DATOSPIR touch es un equipo compacto basado en diferentes tipos de transductores: Fleisch, Turbina o Lilly desechable, una amplia pantalla táctil en color y una impresora interna térmica. Dispone de una base de datos interna para almacenar las pruebas efectuadas y permite la conexión a una impresora externa vía USB o Bluetooth.

INSTALACIÓN

Instale el equipo en un lugar:
- Con toma de red 100-240VAC, 50/60Hz.
- Temperatura de trabajo 5 a 40ºC.
- Con una humedad relativa < 85 % (Sin condensación).
- Presión: 700 a 1060 hPa. (525 a 795 mmHg / 3000 a -380 m aprox.)
- Alejado de salpicaduras de agua u otros líquidos.

Lea el manual del usuario para un uso seguro del dispositivo.
Utilice los productos, componentes y accesorios especificados en el Manual de uso.
Es recomendable utilizar filtros bacteriano-víricos o transductores desechables con filtro para la realización de espirometrías seguras.

www.sibelmed.com

www.sibelmed.com

MI PRIMERA ESPIROMETRIA paso a paso

(A) Para realizar una maniobra de FVC (Capacidad Vital Forzada):



1. Comprobar que el transductor está conectacdo al equipo y que el alimentador esta conectado a la red.



2. Ponga en **MARCHA** el equipo pulsando el botón , **durante mas de 1 segundo**.



3. El equipo presentará el menú incial.

Pulsar el ícono FVC.





4. Introducir los datos del paciente, ID, nombre, apellidos, peso, talla, edad, etc...


Pulsar el ícono .



5. El equipo presenta la pantalla FVC, y avisa de que se puede iniciar la maniobra.



6. Realizar la maniobra. La inspiración debe continuar hasta que el equipo emita un ¡Beep! indicando que ha finalizado.



7. Pulsar sobre el icono Base de Datos, para guardar las maniobras. Aparecerá el rótulo **MANIOBRA N.: X SALVADA**



8. Pulsar el icono de la impresora, para imprimir el informe de una prueba. Se presentará la barra de tiempo remanente para la impresión de la prueba.

Nota: Si esta activado el programa de calibración, cuando actúe sobre los puntos 3/4 se le preguntara, si desea ejecutar el programa de calibración pulse la tecla , en caso contrario pulse .

CHEQUEO DE LA CALIBRACIÓN

(B) Para realizar el chequeo de calibración:



1. Pulse sobre el ícono Q en el menú principal



2. Introducir el volumen de la jeringa, temperatura, presión, etc...



3. Hacer de 1 a 5 ciclos intentando que la curva se dibuje dentro de las dos area marcadas que aparecen en la pantalla.



4. Una vez realizados los ciclos de calibración comprobar que el equipo presenta el mensaje "CHEQUEO CAL OK!"



5. Pulsar sobre el ícono OK para guardar el chequeo de la calibración.



6. A continuación el equipo presenta la pantalla de informe de control de calidad, pulsar sobre el ícono para realizar un informe o sobre el ícono OK para salir.

www.sibelmed.com