ÉTALONNAGE

(C) **Pour réaliser un étalonnage:**




1. Appuyez sur l'icône  du menu principal.

2. Appuyez sur l'icône  du menu de configuration.

3. Appuyer sur l'icône  du menu d'étalonnage.

Répéter les points 2 et 3 du paragraphe antérieur. (B)



4. Une fois les cycles d'étalonnage réalisés, vérifier que le message "ÉTALONNÉ!" apparaisse à l'écran.



5. Appuyer sur l'icône  afin de sauvegarder l'étalonnage.

La différence de ce mode est que l'appareil non seulement vérifie l'étalonnage mais aussi sauvegarde les nouveaux facteurs d'étalonnage.

CE 0318 Produit classe IIa selon au règlement (UE) 2017/745

SIBEL S.A.U.
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventes Espagne: Tel. 93 436 00 08 · e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventes Internationales: Tel. +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Service Technique Tel. +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com

511-B00-GR4 Rev. 2.02 · 2024-05

www.sibelmed.com



Guide rapide DATOSPIR touch

Félicitations, vous avez acquis un spiromètre **SIBELMED**, leader sur le marché.
Afin de potentialiser son utilisation il est important de lire le **MANUEL D'UTILISATION**.

Le spiromètre DATOSPIR touch est un appareil compact fonctionnant avec plusieurs types de capteurs: Fleisch, Turbine ou Lily à usage unique, un grand écran tactile couleur, un capteur de température intégré et une imprimante thermique. Il dispose d'une base de données interne qui permet de stocker les examens réalisés et la connexion à une imprimante externe via USB.

INSTALATION

Installez l'appareil dans un endroit:
- Avec prise de courant de 100-240VAC, 50/60Hz.
- Température de travail 5 à 40º C
- Avec une humidité relative < 85 % (Sans condensation).
- Pression: 700 à 1060 hPa. (525 à 795 mmHg / 3000 à -380 m aprox.)
- Éloigné de possibles sources d'éclaboussures.

Veuillez lire le manuel d'utilisation pour utiliser l'appareil en toute sécurité.
Utilisez les produits, composants et accessoires spécifiés dans le manuel de l'utilisateur.
Il est recommandé d'utiliser des filtres bactériens-viraux ou des transducteurs filtrés jetables pour une spirométrie sûre.

www.sibelmed.com

www.sibelmed.com

MA PREMIERE SPIROMÉTRIE pas à pas

(A) Pour réaliser une manœuvre de CVF (Capacité Vitale Forcée):



1. Vérifiez que le capteur soit bien connecté à l'appareil et que l'alimentation soit connectée au courant.



2. Mettez en MARCHE l'appareil en appuyant sur le bouton , **durant plus d'1 seconde.**



3. L'appareil affichera le menu principal.

Appuyer sur l'icône CVF .



4. Introduir les données du patient: ID, prénom, nom, poids, taille, âge, etc...

Appuyer sur l'icône .




5. L'appareil affiche l'écran CVF et informe que la manœuvre peut être commencée.



6. Réaliser la manœuvre. L'expiration doit durer jusqu'à ce que l'appareil émette: Beep!, indiquant sa fin et affichant les avis si la manœuvre ne répond pas aux critères ATS-ERS ou NLHEP.



7. Appuyer sur l'icône Base de Données pour sauvegarder les manœuvres. Le message **MANŒUVRE N.: X SAUVEG.** apparaitra à l'écran. Consulter l'opération de sauvegarde automatique dans le manuel d'utilisation.



8. Appuyer sur l'icône de l'imprimante, pour imprimer un examen. La barre de temps restant d'impression du test apparaîtra.

VÉRIFICATION DE L'ÉTALONNAGE

(B) Pour réaliser la vérification de l'étalonnage:



1. Appuyez sur l'icône Q du menu principal.



2. Introduire le volume de la seringue, température, pression, etc....



3. Réaliser 3 cycles en essayant que la courbe se dessine à l'intérieur des deux zones marquées apparaissant à l'écran.



4. Une fois réalisés les cycles d'étalonnage vérifiez que l'appareil affiche le message "VÉRIF. ÉTALON. OK!"



5. Appuyer sur l'icône OK afin de sauvegarder le bilan de l'étalonnage.



6. Ensuite l'appareil affichera l'écran de rapport de contrôle de qualité, appuyer sur l'icône pour réaliser un rapport ou sur l'icône OK pour sortir.

Note: Si le programme d'étalonnage est activé, lors de la réalisation des points 3 et 4 , il vous sera demandé : si vous souhaitez exécuter le programme d'étalonnage, appuyez sur , dans le cas contraire appuyez sur .

www.sibelmed.com